

Sušící helma Ultron Corail 1000, Coral 1500, Star 2000

Děkujeme za Váš nákup. Vybrali jste si kvalitní sušící helmu navrženou s maximální péčí, která patří mezi nejúčinnější na trhu. Sušící helma Ultron je perfektním nástrojem, nezbytným pro zajištění rychlé, přesné a šetrné péče při tvorbě vlasového stylingu.

Obecná varování

Pokyny pro Váš model sušící helmy naleznete na štítku připevněném na zadní straně helmy.

Před připojením zařízení do sítě zkontrolujte, zda údaje uvedené na štítku odpovídají charakteristikám používané elektrické sítě.

Před montáží přístroje na stojan nebo na rameno se ujistěte, že je odpojené z elektrické sítě.

Na horní část helmy nepokládejte ručníky, utěrky apod. Nechte tento prostor volný pro správnou cirkulaci vzduchu. Bez volného průchodu vzduchu přístroj nebude moci správně fungovat.

Výrobce ani dodavatel nenesou žádnou zodpovědnost za poranění osob nebo poškození věcí způsobené nesprávnou instalací, montáží nebo manipulací, nebo při používání jiného příslušenství, než které doporučuje výrobce. Taktéž nenesou zodpovědnost za škody způsobené při opravě přístroje prováděné nespécializovaným a neautorizovaným personálem.

V případě helmy s nástěnným ramenem dodavatel ani výrobce nenesou zodpovědnost za zranění nebo poškození vlivem nevhodného použití jakéhokoliv zděného opěrného systému.

Zařízení lze čistit pomocí navlhčeného hadříku nebo obvyklými čisticími prostředky, pokud neobsahují alkohol nebo aceton. Před čištěním přístroje se ujistěte, že není zapojen v elektrické síti.

Při výměně vnitřních částí a při poškození napájecího kabelu vždy vyhledejte odborné a autorizované středisko.

Návod k použití

Časovač – nastavte dobu sušení od 0 do 60 minut otáčením časovače (C) ve směru hodinových ručiček. Po uplynutí doby se automaticky vrátí do polohy „0“. Během provozu sušící helmy je možné otočit knoflík do polohy „0“, čímž funguje jako hlavní spínač.

Nastavení teploty – nastavte požadovanou provozní teplotu otočením knoflíku (E) termostatu ve směru hodinových ručiček. Zelená kontrolka (B) indikuje, že probíhá fáze nahřívání. Po dosažení nastavené teploty kontrolka zhasne.

Nastavení elektronické ventilace (pouze pro Star 2000) – chcete-li nastavit požadovanou ventilaci, otočte knoflíkem termostatu (D) ve směru hodinových ručiček. Vyberte si mezi nejvyšším a nejnižším nastavením, které nejvíce vyhovuje Vaší potřebě.

Popis přístroje a ovládacího panelu

B) indikační kontrolka

C) časovač

D) ventilace (pouze u modelu Star 2000)

E) nastavení termostatu

L) tělo helmy





M) kryt obličeje

N) víko

O) ovládací panel

P) kryt/mřížka

Q) vidlice



Sušiče helma Ultron Corail 1000, Coral 1500, Star 2000

Ďakujeme za Váš nákup. Vybrali ste si kvalitné sušiče helmu navrhnutú s maximálnou starostlivosťou, ktorá patrí medzi najúčinnejšie na trhu. Sušiče helma Ultron je perfektným nástrojom, nevyhnutným pre zabezpečenie rýchle, presné a šetrné starostlivosti pri tvorbe vlasového stylingu.

Všeobecná varovanie

Pokyny pre Váš model sušiča prilby nájdete na štítku pripevnenom na zadnej strane helmy.

Pred pripojením zariadenia do siete skontrolujte, či údaje uvedené na štítku zodpovedajú parametrom používanej elektrickej siete.

Pred montážou prístroja na stojan alebo na rameno sa uistite, že je odpojené z elektrickej siete.

Na hornú časť prilby nekladte uteráky, utierky a pod. Nechajte tento priestor voľný pre správnu cirkuláciu vzduchu. Bez voľného priechodu vzduchu prístroj nebude môcť správne fungovať.

Výrobca ani dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poranenie osôb alebo poškodenie vecí spôsobené nesprávnou inštaláciou, montážou alebo manipuláciou, alebo pri používaní iného príslušenstva, než ktoré odporúča výrobca. Taktiež nenesie zodpovednosť za škody spôsobené pri oprave prístroja vykonávané nešpecializovaným a neautorizovaným personálom.

V prípade helmy s nástenným ramenom dodávateľ ani výrobca nenesie zodpovednosť za zranenie alebo poškodenie vplyvom nevhodného použitia akéhokoľvek murovaného oporného systému.

Zariadenie možno čistiť pomocou navlhčenej handričky alebo obvyklými čistiacimi prostriedkami, pokiaľ neobsahujú alkohol alebo acetón. Pred čistením prístroja sa uistite, že nie je zapojený v elektrickej sieti.

Pri výmene vnútorných častí a pri poškodení napájacieho kábla vždy vyhľadajte odborné a autorizované stredisko.

Návod na použitie

Časovač - nastavte dobu sušenia od 0 do 60 minút otáčaním časovača (C) v smere hodinových ručičiek. Po uplynutí doby sa automaticky vráti do polohy "0". Počas prevádzky sušiče helmy je možné otočiť gombík do polohy "0", čím funguje ako hlavný spínač.

Nastavenie teploty - nastavte požadovanú prevádzkovú teplotu otočením gombíka (E) termostatu v smere hodinových ručičiek. Zelená kontrolka (B) indikuje, že prebieha fáza nahrievania. Po dosiahnutí nastavenej teploty kontrolka zhasne.

Nastavenie elektronickej ventilácie (iba pre Star 2000) - ak chcete nastaviť požadovanú ventiláciu, otočte gombíkom termostatu (D) v smere hodinových ručičiek. Vyberte si medzi najvyšším a najnižším nastavením, ktoré najviac vyhovuje Vašej potrebe.

Popis prístroja a ovládacieho panelu

B) indikačná kontrolka

C) časovač

D) ventilácia (iba pre Star 2000)

E) nastavenie termostatu

L) telo helmy

M) kryt tváre

N) veko

O) ovládací panel

P) kryt/mriežka

Q) vidlica

